DOI:10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2020.03.045

基于 PLC 的三光束光内送丝伺服控制系统

鲁健,傅戈雁

(苏州大学 机电工程学院,江苏 苏州 215021)

摘 要:为提高激光熔覆成形时送丝过程与熔覆过程的稳定性,设计了一款伺服电机驱动的送 丝机,以FP-X-C38A型松下 PLC 为核心,采用 MSMF012L1D2M型伺服电机、MADLT15SF型驱 动器,与光内喷头集成一体化,对系统进行硬件、软件设计。通过设计单道成形对比试验与分 析单道形貌可知,本系统稳定性良好,有效改善了送丝过程与熔覆过程的稳定性与精度。 关键词:激光熔覆成形;PLC;伺服电机;三光束;光内送丝 中图分类号:TP2 文献标志码:A 文章编号:1671-5276(2020)03-0167-03

Three-beam Optical Internal Wire Servo Control System with PLC

LU Jian, FU Geyan

(School of Mechanical and Electric Engineering, Soochow Univercity, Suzhou 215021, China)

Abstract: To improve the stability of the wire feeding process and the cladding process during laser cladding forming, a wire feeder driven by a servo motor is designed. It consists of FP-X-C38A Panasonic PLC used as the core, the MSMF012L1D2M servo motor and MADLT15SF driver. The type driver is integrated with the optical nozzle, and the hardware and software are designed for the system. By the design of the single-pass forming shape, the system has good stability. It can be used to effectively improve the stability and accuracy of the wire feeding and cladding process.

Keywords: laser cladding forming; PLC; servo motor; three beams; optical feed wire

0 引言

激光熔覆成形(laser cladding forming, LCF)是一种随 着大功率激光器的发展而形成的一种新型致密金属零件 成形技术。LCF 根据送料方式不同,可以分为送粉式激光 熔覆和送丝式激光熔覆[1]。现有送丝技术,主要用于焊 接,大多采用步进电机送丝,送丝精度不高,与熔覆装置呈 分立式结构,送丝系统和熔覆系统无法集成,送丝稳定性 差,步进电机在低速时易出现低频振动现象。这种由步进 电机工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运 转非常不利;另一方面,步进电机的输出力矩随转速升高 而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转 速一般在300~600 r/min。交流伺服电机为恒力矩输出, 即在其额定转速(一般为 2000 r/min 或 3000 r/min)以 内,都能输出额定转矩。在额定转速以上为恒功率输出, 步进电机无法满足高精度的送丝速度控制,很容易加大熔 覆的失败率,以至于不能正常进行表面熔覆^[2]。故本文 研发一种基于松下 PLC 的伺服控制系统,可编程控制器 PLC 型号为 FP-X-C38A(Tr 型),可实现送丝速度稳定及 工艺参数实时反馈控制的功能。

1 送丝系统的总体设计

送丝系统分为送丝机构和送丝机两部分组成^[3]。该 系统设计目的在于提供一种送丝机及激光溶覆装置,通过 PLC与伺服电机的闭环控制,送丝机既能有效、精细调控、 校直丝材,保障了丝材传输的稳定性,同时可以实现不同 规格丝材的有效传输,提高了丝材传输多样性,保证了高 精度的熔覆层形状和尺寸精度。图1为该三光束激光熔 覆系统立体结构图。



基金项目:国家自然科学基金(61475107);国家重点研发计划(2016YFB1100304) 第一作者简介:鲁健(1993—),男,安徽合肥人,硕士,研究方向为激光加工。

通信作者简介:傅戈雁(1959—),女,教授,博士生导师,研究方向为激光熔覆增材制造。

本文利用倍福控制模块提供电压信号,通过 PLC,使 用其高速计数器和脉冲输出功能,控制送丝速度。伺服电 机、驱动器的型号分别为 MSMF012L1D2M、MADLT15SF。 驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成 位置环和速度环,可实现送丝速度稳定及工艺参数实时反 馈控制。系统框图如图2所示。



图 2 送丝控制系统框图



硬件系统设计 2

硬件电路接线 2.1

控制系统的硬件设计核心为 FP-X-Tr 型 PLC.结合 伺服驱动中的位置控制模式,通过上位控制器输入的模拟 速度指令来进行送丝速度控制^[4]。硬件设计包括 PLC 输 入输出电路设计,驱动器位置控制模式电路设计。图 3 为 PLC 电路设计部分,图 4 为位置控制模式部分接线图。





图 3(a)中 X0-X3 为 PLC 电源及输入配线端子,控制 单元 X0-X3 在一般输入时响应时间在 135 µs 以下,在高 速计数器、脉冲捕捉、中断输入时响应时间在 5 µs 以下, 选取 X0 端口接外部 24 V 电源, COM 端口接外部 0 V 电 源。图 3(b)中 Y0-Y3 为输出端子,连接驱动电路编码器 端口,如图4所示。Y0接4口脉冲 PULS1 与 PULS2,控制 脉冲信号输出,实现脉冲控制;Y1 接 3 口 SIGN1 与 SIGN2,控制脉冲信号正反方向,实现伺服电机的正反转。 1与2为位置指令脉冲信号。

2.2 伺服电机转速与送丝速度比例设计

送丝过程首先经过倍福控制模块给出电压信号,经过 程序转换,最终形成脉冲信号送入驱动器,通过驱动器来 控制脉冲信号与伺服电机转速配比。驱动器面板显示出 伺服电机转速,经减速器、送丝主动轮输送丝材,得出送丝 速度。送丝位置关系示意图如图5所示。

试验选取倍福控制模块作为电压输入信号,电压可输 出范围在 0~10 V, 通过 A/D 数字模拟信号转换, 在驱动 器设定面板参数时设定转换比例得到驱动器最大输出脉 冲Pmax为100000p/s,输出脉冲与转数存在线性转换关 系,设定线性转换比例 K 为 2000 p/r,即驱动器输出 2000



图 5 送丝位置示意图

脉冲,伺服电机转动1圈,最终得出伺服电机转速 N₁ 与输 出脉冲 P 关系如下:

$$N_1 = \frac{P}{K} \tag{1}$$

由式(1)所得出的伺服电机转速 N_1 (单位:r/min)需 经过减速器减速达到试验送丝机设计要求,设定减速器与 伺服电机转速传动比为 i, 所得主动轮转速为 N₂(单位: r/min),则:

$$N_2 = \frac{N_1}{i} \tag{2}$$

主动轮设计直径为d(单位:mm),得到送丝速度(单 位·mm/min)

$$V = \pi dN_2 \tag{3}$$

$$V = \frac{Mar}{Ki} \tag{4}$$

PLC 软件设计 3

3.1 软件总体设计

当执行送丝机程序时,一般分为手动送丝和自动送丝 两个过程。一般先切换到手动送丝模式,按下开关,启动 伺服电机,进行送丝的相关参数调整,检测丝材与喷头、三 光束光斑之间的位置间隙耦合情况、丝材的正常运行情况 等。当所有参数调整到最佳后,启动自动送丝模式,输入 熔覆工艺所需要的速度值,即倍福模块相应的模拟信号 值,此时执行程序时,已经处在最佳送丝状态,无需再对其 进行调整,达到本文设计送丝系统的初步目标,进而进行 相应的熔覆成形试验。系统的程序流程图如图 6 所示。



图6 送丝系统程序流程图

3.2 控制程序设计

按照上述控制流程方案,部分软件梯形图如图 7 所示。当系统处于自动送丝模式下,送丝机控制部分实现送 丝速度的恒变速运行,送丝速度保持不变;设定模拟量在 0~10 V,输入模拟量数值 X 放入 WX2 中,从 WX2 中读取 数字转换值默认保存在 DT0 中,其中转换范围在 K0~ K4000,选取脉冲 0~100 000 Hz,经过线性比例转换,输出 需要的伺服电机转速,实现丝材的恒变速控制^[5]。



图 7 PLC 梯形图

4 试验结果与分析

本试验材料包含基板与熔覆材料。为保证基板与熔覆 材料能够充分、快速、稳定地结合,基板采用 304 不锈钢,熔 覆材料选取了 TIG 气保护焊用镀铜焊丝,丝径为0.8 mm。 根据课题组对光内送丝工艺参数的研究,本试验选取一组 良好的工艺参数进行对比试验,设定离焦量为-2mm、激光 功率为 1300 W、扫描速度为 20.5 mm/s、送丝速度为 4 mm/s,设计成形长度为 5 cm 的单道,对比未采用三光束光 内送丝系统成形的单道^[6],具体形貌图如图 8 所示。



B) 米田本又送型系统単数
B 8 单道形貌图

从图 8 分析可知,图 8(a)中未采用本文送丝系统,送 丝过程不够稳定,丝材接触基板时,丝速受丝材刚性与外 界阻力干扰,无法保持恒速进入熔池,故丝材进入熔池时, 无法保持稳定,熔融不充分,出现跳丝、熔滴滴落等现象, 单道整体形貌很差;图 8(b)中采用本文送丝系统,实现 PLC 对伺服电机的恒速送丝控制,整条熔道保持连续,表 面平整,无明显质量差异,未出现熔道断裂不间断或熔滴 滴落等现象。实验表明:通过基于 PLC 的三光束光内送 丝伺服控制系统,送丝速度稳定性得到有效改善,成形过 程趋于稳定。

5 结语

1) 通过硬件设计,利用位置控制模式,采用脉冲控制,大大提高了熔覆过程的稳定性。

2) 通过 PLC 软件设计,编写送丝控制系统程序,实现 PLC 对伺服电机的恒速送丝控制,无送丝滞后现象。

3)设计验证对比试验,熔覆成形5cm长的单道,通过 形貌对比分析,结果表明:利用本文光内送丝伺服控制系 统,提高了送丝过程与熔覆成形过程的稳定性与精确度。

参考文献:

- [1] 石世宏,傅戈雁,李龙.中空激光光内同轴送丝熔覆工艺的实现及其试验研究[J].中国激光,2010,37(1):266-270.
- [2] SIMONEAU M R, THIBAULT M D, FIHEY J L. A comparison of residual stress in hammer-peened, multi-pass steel welds-A514 (S690Q) and S41500[J]. Welding in the World, 2009, 53(5/6):R124-R134.
- [3] 傅晓耕,冯潇潇. 基于 PLC 的剪板机电气控制系统设计与研 究[J]. 机械制造与自动化,2018,47(6):203-206.
- [4] 宋金虎. 基于 PLC 的 MIG/MAG 自动焊设备研制[J]. 电焊 机,2012,42(7):44-47.
- [5] 穆兵兵. 基于 PLC 控制的双熔敷极焊条涂压机送丝系统的研 究[D]. 济南:山东大学, 2017.
- [6] 王永康. 激光光内同轴复合送丝-送粉熔覆快速制造技术研 究[D]. 苏州: 苏州大学, 2011.

收稿日期:2019-03-04